


CRECHE - UFSC

A perícia foi acompanhada pelo Engº Germano e pela Professora Regiane Freitas no dia 25/10/89.


As instalações da Creche estão em bom estado. Os Bujões de Gás instalados nos locais apontados deverão ser retirados para fora dos recintos.

As mangueiras dos bujoes de gás também devem ser mudados por questão de Segurança.

O pessoal que faz a limpeza de Sanitários deve utilizar o EPI necessário, (avental, luvas e botas) para evitar o pagamento do adicional de insalubridade, pelo fato de trabalharem com Agente Biológico.

  
LABOR  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E MEDICINA DO TRABALHO

Função de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser concedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	In-sal.	Pericul.	
Enfermaria Mesa de exame Mesa da Enfermeira Exames, Tratamentos e Curativos	Iluminação  Biológico	250	212	20  20		Corrigir Iluminação.
Lactário I Lactário II Cozinha e Lavandaria						Retirar para fora os Bujões de Gás.



**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO