



LABOR

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

49

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO

A perícia foi realizada no dia 17/11/89 acompanhada pelo Engº Germano do SESMT da UFSC e do Sr. José Teixeira Filho.

Foram realizadas medições em todas as instalações, não sendo detectado nenhum problema.

Existe na cozinha (copa 1º Pavimento) um bujão de gás internamente, que deverá ser mudado.

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO