



**LABOR**

ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

23

### RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

A perícia no R.U. foi realizada nos dias 11/12/89 e 13/12/89 e foi acompanhada pelo Engº Germano do SESMT da UFSC e Sr. Maurício.

O R.U. além dos problemas apresentados de iluminação que têm fácil solução, existem outros que não geram insalubridade, nem periculosidade, mas têm que ser analisados com bastante preocupação.

O caso da umidade na cozinha e outros locais de lavação deve ser cuidado para que todos que ali trabalham, usem botas e aventais.

O vapor existente junto aos equipamentos de fritura e cocção deve ser estudada a instalação de um sistema de ventilação e exaustão, devido ao desconforto causado pela fumaça e calor que se formam.

A manutenção preventiva dos equipamentos de proteção dos painéis de cozimento deve ser intensificada para evitar acidentes, como o ocorrido.

A situação do depósito de combustível (15 mil litros de diesel) localizado perto da cabine de força e do depósito de gás tem que ser modificada, pois é de alto risco.


O pagamento do adicional de periculosidade é devido somente aos operadores das caldeiras pelo fato dos mesmos trabalharem na área considerada de risco, pela existência do depósito de inflamável.

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Secretaria da Administração						
Mesa Datilografia	Iluminação	500 lux	190 lux	20		Corrigir Iluminação.
" Contabilida- de	"	250 lux	100 lux	20		Corrigir Iluminação.
Oficina de Manu- tenção	Óleo, graxa, solventes contendo hi- drocarbone- tos			40		Usar EPI adequado (luvas, etc)
Cozinha	Iluminação	250 lux	40 lux	20		Corrigir Iluminação.

Local/Data: Florianópolis, 29/07/90

Assinatura: [Assinatura]



**LABOR**  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.


Rua Ferreira Lima, 40 - Fones: (0482) 23 3391 - 23 6681 - CEP 88015 - Florianópolis - SC

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Lavação de Pane- las, formas etc	Umidade			20		Uso de EPI adequado (botas, avental, etc).
SALA DE CALDEIRA	Inflamável				30	O depósito de combustível (15 mil litros) deve ser afastado dos prédios. Somente o pesso- al de operação das Caldeiras deve receber periculosidade devido ao depósito de combus- tível.

Local/Data: Bojara, 11/07/90  
Assinatura: [Signature]

Rua Ferreira Lima, 40 - Fones: (0482) 23 3391 - 23 6681 - CEP 88015 - Florianópolis - SC



**LABOR**  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.