



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
 CEP. 88049 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
 TEL. (0482) - 33.1000 - TELEX: 0482 240

L A U D O P E R I C I A L

LOCAL: SEÇÃO DE FOTOGRAFIA - DEPTO. DE IMPRENSA E MARKETING
 DATA: 11/04/91 horas: 15:00
 Diretor: MOACIR LOTH

A perícia foi acompanhada pelo Servidor JONES J. BASTOS; A seção possui no seu espaço físico áreas de câmara escura, onde são efetuadas revelações de filmes e confecção de fotografias, e para estes trabalhos são usados ácidos, soluções com bromo, amônia e outros produtos químicos, que em certa concentração é insalubre. De acordo com a NR-15 anexo 11, a insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho.

A câmara escura possui um ar condicionado, mas este apenas mantém o ambiente com temperatura controlada, não substituindo a função do exaustor. Devido a deficiência de exaustão para retirar os gases volatilizados, a concentração no ambiente atinge situação bastante acentuada, dificultando a permanência de pessoas por tempo prolongado no local.

Como medida corretiva, sugerimos a instalação de sistema de exaustão, para retirar os gases, eliminando a concentração, tornando assim o ambiente salubre, que é o principal objetivo em se tratando de segurança e saúde do trabalhador.

Na situação que hoje se encontram as câmaras escuras, os servidores que trabalham habitualmente nestes locais, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário mínimo.

CONFERE COM O ORIGINAL
 _____/_____/20_____
 Eng. Ricardo Lutz Machado
 Diretor da Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho
 DSST/DDAS/PRDHS

Eng. Germano Brito
 Chefe do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalhador/DAS/PRAC
 SECRET

CENTRO:

LOCAL: Imprensa e Marketing

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE e/ou PERICULOSIDADE

LOCAL DE EXERCÍCIO OU TIPO DE TRABALHO REALIZADO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRÁU DE AGRESSIVIDADE AO TRABALHADOR		ADICIONAL A SER CONSIDERADO (%)	
		TOLERANCIA CONHECIDA/ TEMPO	MEDICAO EFETUADA/ TEMPO	INSA- LUBRI	PERI- CUL.
CAHARA ESCURA	agent. quimicos			20	

DECRETO 37.458 DE 15/01/89

MEDIDAS CORRETIVAS : PARA OS ITENS

- 1) Verificar o sistema de proteção elétrico dos equipamentos, caso necessário, instalar fusível ou outro sistema adequado.
- 2) Instalar no local 1 unidade extintora de CO2 - 6 Kg.
- 3) Instalar exaustor(es), para retirar os vapores voláteis, para diminuir a concentração, preservando a saúde dos trabalhadores que atuam no local. Após a instalação do sistema de exaustão deve-se providenciar nova avaliação do ambiente.
- 4) Usar sempre E.P.I. (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL); evitar a permanência prolongada neste ambiente, nas condições que hoje se encontram.

CONFERE COM O ORIGINAL
 _____/_____/20_____
 Eng. Ricardo Luiz Machado
 Diretor da Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho
 DSST/DDAS/PRDHS

FPOLIS. 17/04/1992

ASSINATURA:

SESMT/UFSC

Eng. Germano Piffel
 Chefe do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho/DAS/PRAC
 SESMT