

COLÉGIO DE APLICAÇÃO

A perícia no Colégio de Aplicação foi realizada no dia 25/10, sendo acompanhada pelo Engº Germano e Prof. Antônio Monteiro.

Notou-se alguns problemas que acusam desconforto em algumas áreas que podem ser resolvidos.

A Sala de Video (Lab. de Informatica) precisaria de uma Cortina por causa do sol nos equipamentos, uma proteção com grades e mesmo Ar Condicionado.

As Salas de Trabalhos Manuais, Educação Artística, APP e Inspeção do Primário têm situações de total desconforto. O Hidrante não tem água.


Nenhum destes problemas enquadra-se como Casos de Insalubridade, e estão sendo apontados devido ao desconforto que causam.

A correção da luminosidade é relativamente simples, bastando relocar as mesas ou luminárias.

O pessoal que faz a limpeza de Sanitários deve utilizar o EPI necessário, (avental, luvas e botas) para evitar o pagamento do adicional de insalubridade, pelo fato de trabalharem com Agente Biológico.

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO


Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Peri- cul.	
Secretaria da Direção Mesa datilografia na Entrada	Iluminação	500	260	20		Corrigir Iluminação.
BIBLIOTECA						Ambiente Úmido.
Lab. Química						Retirar Bujões de Gás.
Oficina de Madeira						Melhorar Exaustão e fornecer Abafador de Ruído.
Oficina de Traba- lhos Manuais	Iluminação					Melhorar Iluminação.
Mesa 1		500	180			
Mesa 2		500	300	20		
Mesa 3		500	320			



LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

LABOR
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO

Tipo de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser concedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	In-sal.	Pericul.	
Cozinha Funcionários Ambiente Pia	Iluminação	250	85	20		Corrigir Iluminação. Retirar Bujões de Gás.
		250	50			
Sala APP	Iluminação	250	130	20		Corrigir Iluminação.



LABOR
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA
 E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

LABOR
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA
 E MEDICINA DO TRABALHO