

ASUFUSC

A perícia na ASUFUSC foi realizada no dia 17/11/89 acompanhada pelo Sr. Danilo J. dos Santos e pelo Engº Germano do SESMT da UFSC.

Dos problemas apresentados no quadeo o da Iluminação é de fácil solução bastando um aranjeo das mesas.

O pessoal que lida com Raio X deve ser restringido ao mínimo e não poderão receber cumulativamente os adicionais de insalubridade e periculosidade.

As instalações estão em bom estado de conservação e conforto.


ENGENHARIA DE SEGURANÇA
MEDICINA DO TRABALHO

ASUFUSC

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Serviço Social Mesas junto a parede	Iluminação	250	160	20		Corrigir Iluminação.
Serviço de Raio X No Atendimento Dentário	Radiação Ionizante Raio X				30	Sómente as pessoas que operam o Raio X dentro da sala especí- fica.
Serviço Odontolo- gico (Gabinetes)	Biológico			20		Sómente os dentistas e auxilia- res que manipulam instrumentos usados e não esterilizados.

Rua Ferreira Lima, 40 - Fones: 0482-233391 - 236681 - CEP 88015 - Florianópolis - SC

AGÊNCIA DE SEGURANÇA
MÉDICA DO TRABALHO

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO (EIA)

LALBOP