



LAUDO N°: 024

DSHST - UFSC
CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

CENTRO: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

LOCAL: ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UFSC - ETUSC

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressiv. ao Homem		Adic. a ser Concedido (%)	
		Tolerância conhecida/tempo	Medição efetuada/tempo	Insalub.	Pericul.
Manutenção e acompanhamento em subestações de energia elétrica	Energia elétrica	---	---	---	10%


Decreto 97.458, de 15/01/89


MEDIDAS CORRETIVAS/OBSERVAÇÕES:

- Usar sempre luvas, óculos e botas específicas para trabalhos em eletricidade.
- Este Laudo está em acordo ao Decreto N° 93.412/86 (Item 4 das Atividades e item 4 da Área de Risco).

Fpolis, 25/11/96

Assinaturas:


Marcelo Fontanella Webster
Eng. Segurança do Trabalho
Matr. UFSC 11015-3
CREA 37489-0


Dr. CARLOS AUGUSTO P. WALDEN
Méd. do Trab. CRM 4211 N16 16327
CPF 713.687.827/34